

„SOLL 2K CLEARCOAT SPRAY“ – tai greitai džiūstantis 2K lakas, skirtas padengti skaidriu sluoksniu bazinę dažų dangą ir pasižymi puikiu takumu. Dėl cheminio susijungimo su integruotu kietikliu šis produktas yra labai atsparus bet kokiam atmosferos poveikiui, taip pat cheminėms medžiagoms ir mechaniniam poveikiui. Be to, „SOLL 2K CLEARCOAT SPRAY“ yra atsparus degalams!

### Apdorojimo instrukcijos

**Pagrindas:**

Vandens ir tirpiklių pagrindu pagaminti bazinių dažų sluoksniai, sukietėję ir šlifuoti seni dažai.

**Išankstinis apdorojimas / valymas:**

Žiūrėkite "Pagrindo paruošimas".

**Charakteristikos:**

Aukšta apsauga nuo UV spindulių, atsparus pageltimui, atsparus šviesai  
Puikus atsparumas atmosferos poveikiui ir įbrėžimams  
Puikus takumo ir purškimo rezultatas  
Saugus ir švarus kietiklio perkėlimas  
Labai atsparus mechaniniam poveikiui ir cheminėms medžiagoms  
Atsparus degalams


**Spalva/  
Blizgesio lygis:**

Bespalvis  
blizgus

**Paruošimas:**




Prieš naudojimą stipriai purtykite aerosolinį balionėlį 1 - 2 min!



Prieš pat purškimą nuimkite raudoną mygtuką nuo dangtelio, pasukite aertozolinį balionėlį 180° kampu ir pritvirtinkite mygtuką prie kaiščio aerosolio apačioje.



Padėkite aerosolinį balionėlį dangteliu aukštyn kojomis ant tvirto paviršiaus. Ranka spauskite raudoną mygtuką žemyn, kol jis sustos.




Po aktyvinimo vėl stipriai purtykite.

**Taikymas:**





Purškite bandymui dėl suderinamumo - purškimo atstumas apie 20 - 30 cm  
2 - 3 sluoksniai, sausos plėvelės storis: 40 - 50 µm

**„Flash-off“ laikas:**



3 - 5 min. tarp sluoksnių  
10 - 15 min prieš džiovinimą kaitinant

**Techninių duomenų lapas**

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Po naudojimo:</b>             |                                                                                                                                                                                                                    | Po naudojimo apverskite aerosolinį balionėlį aukštyn kojomis ir purškite, kol vožtuvas bus švarus, tai neleidžia vožtuvui užsikimšti.                                                                               |
| <b>Džiūvimo laikas<br/>20 °C</b> |                                                                                                                                                                                                                    | <div> Dulkės nelimpa maždaug po 5 min.<br/> Galima liesti maždaug po 10 min.<br/> Paruošta surinkimui maždaug po 30 min.<br/> Poliruojamas maždaug po 8 - 9 val. (jei reikia, taikoma tik SOLL 2K CLEARCOAT) </div> |
| <b>Apdorojimo sąlygos:</b>       | Nuo +10°C ir iki 80% santykinės oro drėgmės. Užtikrinkite tinkamą oro vėdinimą.                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Sandėliavimas:</b>            | Sandariai uždarytuose induose, laikomi vėsioje, sausoje vietoje, tinkamumo laikas – 2 m.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LOJ kiekis:</b>               | ES ribinė produkto vertė (kat. B/e): 840 g/l<br>Šiame gaminyje yra ne daugiau kaip 840 g/l                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Saugos instrukcijos:</b>      | Žiūrėkite atitinkamą medžiagų saugos duomenų lapą.                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Apdorojimo instrukcijos</b>   | Naudojimo laikas apie 5 - 6 val. 20 °C temperatūroje                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Pagrindo paruošimas:</b>      | Pašalinkite senas dangas ar gruntus, kurie nesukietėjo arba nėra tvirti. Nenaudoti ant termoplastinių pagrindų.<br>Nepažeisti, tvirti seni dažai, gamykliniai dažai:<br>1. Iš anksto nuvalykite silikono valikliu.<br>2. Tada šlifaukite P 400 - 500.<br>3. Po to nuriebalinkite silikono valikliu. |                                                                                                                                                                                                                     |

Šis techninių duomenų lapas skirtas tik informaciniams tikslams! Pateikta informacija atitinka mūsų žinias pagal naujausius standartus ir yra pagrįsta ilgamete patirtimi gaminant mūsų gaminius. Informacija yra neįpareigojanti ir be garantijos.